

## 図面作成 – スケッチ記号


図面作成では、幾つかの作業を自動化できます。頻繁に使用される記号などはその典型です。

### 1. 良くある例

以下に一般的なスケッチ記号の例を示します。


#### 1.1. センターマーク、面仕上げ記号など

配置のみ



#### 1.2. 改訂マークなど

配置時にプロンプトを出し、値を入力する



#### 1.3. 図面改訂欄など

配置時にプロンプトを出し、値を入力する

追加する場合の位置合わせのために挿入点、接続点を設定。

改訂	変更内容	承認者	変更者	年月日
1	寸法変更 10→9.5	小椋	塩澤	02/04/02
2	形状変更	小椋	塩澤	02/04/10


挿入点

接続点

## 2. 演習

締付トルクを示すテーブルを作成してください。

- 配置のための挿入点、接続点と、値入力のプロンプトが必要。
- screw\_conn.dwg から絵を取り込む。



[EOF]

© Copyright 2002 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Reproduction or copying of images is prohibited